

## Használati útmutató az Inland 100 Wattos „Deluxe” Soldering Iron forrasztópákához

Ezt a pákát speciálisan ólmozott üvegek (Tiffany üvegek) készítéséhez fejlesztették ki, ennek ellenére ez a szerszám kiválóan alkalmas javítási és hobbi munkálatokhoz.

Üzembe helyezés:

- Csatlakoztassa a pákát a villamos hálózathoz (220V)
- Hagyjon néhány percet a pákának a felmelegedéshez.
- Soha ne érintse meg a pákacsőrt és a fűtőtestet a páka elektromos hálózathoz való csatlakoztatása után.
- Tisztítsa meg a forrasztandó felületet forrasztás előtt. Makacsabb szennyeződések, oxidációk óvatosan finom drótkéfével tisztíthatóak.
- Kenjen forrasztóvizet (vagy forrasztózsírt) a forrasztandó felületre a forrasztóvíz gyártójának útmutatója szerint.
- Mindig minőségi forrasztóónt használjon, legalább 50% tisztaságút.
- A forrasztás során a pákacsőrt tisztán kell tartani egy pákatisztító szivacson való áttöréssel

### Fontos információk:

- A pákát gyermekek 13 éves kor alatt szülői, vagy felnőtt felügyelete nélkül ne használják.
- Soha ne érintse meg a fűtőfelületet és a pákacsőrt a hálózatba történt csatlakoztatás után, mivel a fémrészek különösen magas hőmérsékletre hevülnek.
- Ez egy forró eszköz, ennek megfelelően mindig hőálló felületre helyezze. Ehhez mi az Inland pákatartót (Soldering Iron Stand) ajánljuk, ami egy tökéletes tartó ehhez a pákához.
- Soha ne mártsa ezt a szerszámot semmiféle folyadékba!
- Bár ezt a szerszámot Tiffany munkák kivitelezésére fejlesztették ki, kiválóan alkalmas elektromos szerelési munkálatokhoz, műszerész feladatokhoz, modell vasút szereléshez, még ékszerkészítéshez is.
- A pákát csak földelt dugaszoló aljzatba csatlakoztassa!
- Soha ne húzza ki a pákát a hálózati csatlakozó aljzataból a a vezetéknél fogva.
- Óvja a vezetéket az éles eszközöktől és a magas hőmérséklettől.
- Sérült vezetékkel soha ne dolgozzon!
- A kábelt csak a kereskedelemben kapható hosszabbítókkal toldja.
- Minden használat előtt ellenőrizze a vezeték épségét, és a pákacsőr rögzítését. A nem megfelelően rögzített pákacsőr működési zavarokat (elégtelen üzemi hőfok) és égési sérüléseket okozhat.
- A pákacsőr berágódásának elkerülése érdekében néha lazítsa ki a pákacsőr rögzítőcsavarját és vegye ki a pákacsőrt a fűtőtestből.

### Figyelmeztetés!

A forrasztás -mivel a forrasztóónt ólom tartalmú- károsíthatja az egészséget. Használjon elszívót. Amennyiben már van elszívója győződjön meg annak helyes beállításáról és működéséről.

További információk: a [www.inlandcraft.com](http://www.inlandcraft.com) oldalon találhatóak