

HOBBYKIT FORRASZTÓ PÁKA

Használat

A páka tartót a hajtási leírás szerint hajtsuk fel. Tegyük a pákát a tartóba. Ne tegyünk olyan tárgyakat a páka környezetébe, amelyek könnyen kigyulladhatnak. Dugjuk be a vezetéket a konnektorba, figyeljünk a helyes feszültségre. Várjuk meg, míg a páka teljesen felmelegszik és máris használhatjuk.

Figyeljünk arra, hogy a pákacsőr ne égjen bele a pákába. Vegye ki rendszeresen a páka csőrt így elkerülheti a beégést. A pákacsőrt egy erre előírt, vízzel benedvesített szivacsban tisztítsuk. A pákát mindig a tartóba helyezze vissza.

Biztonsági felhívások

A gyártó nem vállal felelősséget a pákáért, hogy ha nem az előírásoknak megfelelően használjuk. A leírásokat gondosan olvassuk el és azt a munkahely közelében akasszuk fel. Sérüléseket okozhatunk, ha nem vesszük figyelembe az előírásokat.

Felhívások

1. Munkahelyén tartson rendet.

Ha nem használja a pákát, akkor mindig tegye a hozzávaló tartóba. Ne tegyen semmiféle égő tárgyat a páka közelébe.

2. Vegye figyelembe a környezete befolyásait.

Ne használja a pákát nedves vagy vizes környezetben.

3. Védje magát az áramütéstől.

Kerülje a földelt tárgyakkal való érintkezést, pl. csövekkel, fűtőtesttel, tűzhellyel.

4. Tartsa távol a pákát a gyerekektől.

Ne hagyja, hogy más megérintse a pákát vagy a kábelt. Tartson távol más személyeket a munkahelyétől.

5. Tartsa a pákát biztonságos helyen.

Amikor nem használjuk a pákát, akkor egy magas, száraz, zárt és a gyerekektől távollévő helyen tároljuk.

6. Ne terhelje túl a pákát.

Kizárólag az előírt feszültséggel használja.

7. Mindig a megfelelő pákát használja.

Ne használjon kis teljesítményű pákát a munkájához. Ne használja olyan dolgokra amihez nem alkalmas.

8. Hordjon megfelelő munkaruhát.

A páka használata tűzveszélyes, ezért használjunk olyan védőruhát, ami a tűztől is megvéd.

9. Védje a szemét.

Hordjon védőszemüveget. Védje magát a forró cin spriccelésétől.

10. Használjon elszívót.

Ha van már elszívója, győződjön meg róla, hogy a megfelelő helyen és módon használja.

11. Ne használja a vezetéket olyan dolgokra amire nem alkalmas.

Soha ne vigye a pákát a vezetéknél fogva. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a pákát a konnektorból. Védje a vezetéket a hőtől, olajtól és az éles eszközöktől.

12. Biztosítsa le a munkadarabot.

Használjon szorító eszközöket. Biztosabb mint kézzel tartani és így mind két keze szabad marad.

13. Kerülje a szokatlan testhelyzetet.

Alakítsa a munkahelyét ergonómiailag helyesen, hogy kényelmesen és hatékonyan dolgozhasson.

14. Gondosan tisztítsa a pákát.

Hogy jobban és biztosabban dolgozhasson tartsa mindig tisztán a pákát. Mindig kövesse az előírást. Javítást csak az ehhez értő szakember végezhet. Kizárólag Weller hozzávalókkal helyettesítsük a hibás részeket.

15. A páka szétszedése előtt húzza ki a pákát a vezetékből.

16. Ha nem használja a pákát soha ne hagyja bedugva.

17. Hosszabbító a szabadban.

Ha szabadban dolgozik kizárólag az előírt hosszabbítót használja.

18. Legyen figyelmes.

Figyeljen arra, amit csinál. Csak akkor használja a pákát amikor teljes koncentrációra képes.

19. Ellenőrizze a pákát használat előtt, hogy nehogy sérülés legyen rajta.

Ellenőrizze a mozgatható részeket, hogy nehogy be legyen ragadva.

20. Vigyázat.

Csak olyan tartozékokat használjon amelyek a kelléklistán szerepelnek. Használjon Weller tartozékokat. Más tartozék használata sérülés veszélyes lehet.

21. A pákát mindig elektronikai szakemberrel javítsa.

Ő is csak Weller tartozékokat használjon, különben sérülés veszélyes lehet.

22. Ne dolgozzon feszültség alatt álló tárgyakkal.

23. Használat más Weller gépekkel.

Ha a pákához Weller kiegészítőket használ olvassa el pontosan a használati útmutatókat.

24. Vegye figyelembe a munkahelyére érvényes biztonsági szabályokat.